First Page - WINDOWS, Abstract: SU414066

WPI

====== - Argon-arc welding of nickel-chromium steels - employing liquid gas for

forced cooling of the weld

- SU-414066 Resistance of argon arc welds, in thin -walled articles of AΒ nickel-chromium steels and alloys, against thermal cracks formation is Ą ensured by using liquid argon or nitrogen for forces cooling of the weld with cocling streams directed against the movement of the welding head. Above the joint to be welded moves a specially narrow nozzle with channel for the flow of argon around the non-consumable electrode. On the welding head are mounted tubes for the supply of cocling liquid gas (argon or nitrogen) whose outlets are positioned at angles (a2) to the axis of the weld to direct the cooling streams at the required point of the solidifying welding pool.

- SU414066 A 19740505 DW197443 000pp

- SU19711655731 19710423 ₽R - (BIRM-I) BIRMAN U I ET AL

- M23-D01A MC DC - M23 P55 X24 IC - B23K9/16

- 1974-75413V [43] ΑN

Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретвины и открытий

ОПИСАНИЕ | 414066 ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от гвт. свидетельства № -

Заявлено 23.IV.1971 (№ 1655731/25-27)

с присоединением заявки № —

Приоритет —

Опубликовано 05.11.1974. Бюллетень № 5

Дата опубликования описания 5.V.1974

THE BRITISH LIBRARY

13 SEP1974

SCIENCE REFERENCE LIBRARY

M. Кл. В 23k 9/16

УДК 621.791.754(088.8)

Авторы изобретения

У. И. Бирман, Р. И. Замалтдинов, М. Я. Швец и Н. С. Лихачев

Заявитель

СПОСОБ СВАРКИ ЖАРОПРОЧНЫХ ХРОМНИКЕЛЕВЫХ СТАЛЕЙ и сплавов

Изобретение относится к сварочной технике н может быть использовано при сварке жаропрочных хромникелевых сталей и сплавов, преимущественно тонколистовых соединений; склонных к образованию горячих трещин.

Известен способ повышения стойкости против образования горячих трещин при сварке жаропрочных хромникелевых сталей и сплавов, при котором осуществляют принудительное охлаждение шва в процессе сварки водой 10 сверху или снизу. Однако этот способ неудобен тем, что нельзя подавать воду на кристаллизирующийся металл, так как подача воды в сварочную ванну насыщает металл шва проловия сварки в защитной среде. Кроме того, охлаждение водой деталей, имеющих внутренние замкнутые или сливные полости, способствует попаданию в эти полости воды, удаление которой затруднено и технологически не всег- 20 да возможно.

Целью настоящего изобретения является устранение указанных недостатков.

Выбирая оптимальную схему кристаллизации, можно воздействовать на стойкость шва 25 к образованию горячих трещин.

Интенсивное охлаждение околошовной зоны, включая участок, непосредственно примыкающий к линии сплавления, позволяет повышать пластические свойства и уменьшить на- 30 зоны, непосредственно примыкающей к линин

пряжения, что повышает стойкость сварных соединений из дисперсионно-твердеющих жаропрочных материалов типа ВЖ-101 против образования горячих трещин в околошовной 5 зоне.

На фиг. 1 и 2 показана схема сварки в двух

проекциях.

Над свариваемым металлом 1 устанавливают специальное узкое сопло 2, имеющее центральный канал З для неплавящегося электрода 4 и инертного газа. На горелке укреплены трубки 5 для подачи жидкого газа, выгнутые так, чтобы подавать газ под углом а к плоскости свариваемого металла. Таких трубок дуктами разложения воды, резко нарушая ус- 15 может быть две или больше, и они могут направлять струю жидкого газа на кристаллизующуюся часть 6 сварочной ванны 7 параллельно оси сварного шва 8 или под углом α_2 к ней.

Способ осуществляют следующим образом. Подготавливают свариваемый металл 1, над которым установлена горелка с соплом 2, и сближают сопло с металлом до заданного зазора, подают инертный газ в кольцевой центральный канал 3 для создания защитной среды вокруг электрода 4 и в зоне сварки.

По трубкам 5 подают жидкий газ на кристаллизующуюся часть 6 сварочной ванны 7 и высокотемпературную область околошовной

E RESTRICT

сплавления, зажигают дугу и пачинают сварку, перемещая изделие или горелку. Направленные под острым углом α_1 к плоскости свариваемого металла струи жидкого газа имеют озможность отражаться (рикошетировать) от металла шва в сторону, противоположную горячей части сварочной ванны, исключая попадание остаточных продуктов после схлаждеиня в зону сварки, обеспечивая тем самым стабильность процесса сварки.

Направление струи охлаждающей жидкости под углом α_2 к продольной оси шва позволяет направить струн в нужную точку кристаллизующейся части 6 сварочной ванны 7, обеспечивая интенсивное охлаждение нужного места под перекрещивающимися струями жидкости. Жидкий газ может быть или инертным, на-

пример аргоном, или не инертным, например азотом.

,22 , 16:24

В случае применения аргона подавать его можно ближе к дуге, захватывая большую область жидкой части сварочной ванны, прилегающей к кристаллизующейся части.

В случае применения азота подачу его надо осущесталять так, чтобы жидкая струя попа-

нала на кристаллизующуюся часть, исключая , попадание ее в зону дуги.


Предмет изобретения

1. Способ сварки жаропрочных хромникелевых сталей и сплавов, преимущественно тонколистовых соединений в среде инертного газа 10 с принудительным охлаждением, отличаюшийся тем, что, с целью повышения стойкости сварных соединений против образования горячих трешин в шве и околошовной зоне путем увеличения скорости охлаждения и регу-15 лирования схемы кристаллизации, принуди-. тельное охлаждение осуществляют путем подачи двух струй газа в сторону, противоположную направлению сварки, под углом к плоскости сварного шва.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что струи газа направлены параллельно осн

сварного шва.

З. Способ по п. 1, отличающийся тем, что струи газа направлены под углом к оси **用好物。在**的一种的一种的一种,是一种的一种的一种的 сварного шва.



Составитель А. Гаврилов

Редактор Л. Бурова

Техред Г. Васильева

Корректор З. Тарасова

Подписное

Заказ 1058/7

Изд. № 486 ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР Тираж 944 по делам изобретений и открытий Москва, Ж.35, Раушская ваб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2